

Πληροφορίες υπηρεσίας-TB

Τεχνική ομάδα MG Motor Europe, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετά την Πώληση SI-TB2021032902

Νο:SI-TB2021032902

Ημερομηνία:29-03-2021

Από: Ομάδα τεχνικής υποστήριξης, MG Motor Europe

Προς: Τεχνικούς Διευθυντές Aftersales και Διευθυντές Aftersales στην MG

ΘΕΜΑ: Διαδικασία επαναφοράς της ένδειξης σέρβις

Μοντέλο οχήματος: EHS

Περιγραφή της κατάστασης

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα εξηγήσει πώς να επαναφέρετε το διάστημα σέρβις με σωστό τρόπο. Προσέξτε ότι η αλλαγή της ημερομηνίας και της ώρας στις ρυθμίσεις του infotainment μπορεί να δημιουργήσει μια προειδοποίηση με τη λήξη του διαστήματος συντήρησης!

Πληροφορίες υπηρεσίας-TB



Λειτουργία

1. Βάλτε την ανάφλεξη και βεβαιωθείτε ότι η ώρα και η ημερομηνία έχουν ρυθμιστεί σωστά στις ρυθμίσεις infotainment του FICM



2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις στο IPK χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο τιμόνι



Πληροφορίες υπηρεσίας-TB

3. Επιλέξτε Επόμενη υπηρεσία και πατήστε OK



4. Πατήστε παρατεταμένα για να επαναφέρετε το διάστημα σέρβις όταν το όχημα παραδίδεται στον πελάτη ή μετά από σέρβις. Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία SIA είναι σωστή, εάν όχι, ελέγξτε την ημερομηνία στις ρυθμίσεις infotainment όπως περιγράφεται στο βήμα 1.



Σημείωση: Η χειροκίνητη αλλαγή της ημερομηνίας στο σύστημα infotainment σε μελλοντική ημερομηνία μπορεί να δημιουργήσει μια προειδοποίηση για το διάστημα σέρβις.

Πληροφορίες υπηρεσίας-TB

Τεχνική ομάδα MG Motor Europe, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετά την Πώληση SI-TB2021032902

Συντάκτης

29/03/2021

Αναθεωρητή

30/3/2021

Υπεύθυνος έγκρισης